




4. 地上姿勢で展示するときは機首側にオモリ(板鉛等)を入れておいてください。



5. 車輪無しの際は⑥までで完成です  
車輪付の際は⑳までで完成です。

